

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELE

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Naftos produktai	Nuolaužo, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)						
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Palangos miesto savivaldybė	Palangos bendrasis paplūdimys ties Birutės parku	2020-07-13			-	-		Nėra	-	-
Palangos miesto savivaldybė	Palangos bendrasis paplūdimys ties Razės upės žiotimis	2020-07-13			-	-	-	Nėra	-	-
Palangos miesto savivaldybė	Palangos moterų paplūdimys	2020-07-13	13	51,2	-	-	-	Nėra	-	-
Palangos miesto savivaldybė	Palangos bendrasis paplūdimys	2020-07-13			-	-	-	Nėra	-	-
Palangos miesto savivaldybė	Šventosios bendrasis paplūdimys	2020-07-13			-	-	-	Nėra	-	-
Palangos miesto savivaldybė	Šventosios moterų paplūdimys	2020-07-13	<1	4,1	-	-	-	Nėra	-	-

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.