

## MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELE

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai								Skaidrumas, cm	Chlorofilas "A"	
			Žaminiai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Naftos produktai	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Kiminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kiminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2			
Norma			100	1 000	***				neturi būti	neturi būti	neturi būti	<100	>50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Palangos miesto savivaldybė	Palangos maudykla Nr. 4 – teritorija nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki ribos ženklo, esančio 50 m į pietus nuo jūros tilto (buvęs Palangos bendrasis paplūdimys)	2024-06-03	1	5,2					Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Palangos maudykla Nr. 3 – teritorija nuo Birutės kalno iki S. Dariaus ir S. Girėno g. (buvęs Palangos bendrasis paplūdimys ties Birutės parku)	2024-06-03	<1	<1				laukiama	Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Palangos maudykla Nr. 7 – teritorija nuo „Rugelio“ tako iki kavinės „Medūza“ (buvęs Palangos moterų paplūdimys)	2024-06-03	2	1					Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Šiaurinė Šventosios maudykla Nr. 1 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio nuo Šventosios uosto infrastruktūros ribos 200 m į šiaurę, iki maudyklos teritorijos ribos 910 m į šiaurę (buvęs Šventosios paplūdimys)	2024-06-03	1	<1					Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Pietinė Šventosios maudykla Nr. 4 – teritorija nuo Elijos g. iki Mėguvos g. (buvęs Šventosios moterų paplūdimys)	2024-06-03	1	<1					Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Palangos maudykla Nr. 6 – teritorija nuo ribos ženklo, esančio 25 m į šiaurę nuo Ražės upelio žiočių, iki „Rugelio“ tako, išskiriančiam 120 m teritoriją ties centre gelbėjimo stotimi Žvejų g. 2A gelbėtojų vandens transportui išplukdyti į jūrą (buvęs Palangos bendrasis paplūdimys ties Ražės upės žiotimis)	2024-06-03	2	4,1					Neaptikta	-	-	>100	Tyrimo atlikti nereikia

PASTABA. \*\*\* – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.