

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklės pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai						Kirmynų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirmynų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2	Skaidrumas, cm	Chlorofilas "A"
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvodumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Naftos produktai	Nuolaužos, pilduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma				
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti	<100	>50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Palangos miesto savivaldybė	Palangos bendrasis paplūdimys ties Birutės parku	2022-06-22	<1	1			Laukiama	Neaptikta	-	-	>250	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Palangos bendrasis paplūdimys ties Ražės upės žiojimis	2022-06-22	3	<1				Neaptikta	-	-	>250	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Palangos moterų paplūdimys	2022-06-22	16	2				Neaptikta	-	-	>250	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Palangos bendrasis paplūdimys	2022-06-22	4	2				Neaptikta	-	-	>250	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Šventosios bendrasis paplūdimys	2022-06-22	7	2				Neaptikta	-	-	>250	Tyrimo atlikti nereikia
Palangos miesto savivaldybė	Šventosios moterų paplūdimys	2022-06-22	<1	2				Neaptikta	-	-	>250	Tyrimo atlikti nereikia

PASTABA. \*\*\* – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo int ,